





ENGLISH

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Water Pump Kit P/N 391698 and 394711

SAFETY

These installation instructions contain information that can help prevent personal injury and damage to equipment. Understand the following symbols before proceeding:

⚠ Safety Warning	Alerts you to the possibility of danger and identifies information that will help prevent injuries.
Note	Identifies information that will help prevent damage to machinery.
[mportant]	Appears next to information that controls correct assembly and operation of the product.

TO THE OWNER

The assembly procedures outlined in this sheet should be performed by a skilled technician. If you have questions, see your DEALER. Save these instructions in your owner's kit. This sheet contains information important to the future use and maintenance of your engine.

TO THE INSTALLER

Give this sheet to the owner. Advise the owner of any special operation or maintenance information contained in the instructions.

PREFACE

This water pump kit services all 9.9/15 two-stroke and 9.9/15 four-stroke 1995 (EO) and newer models.

ALAND SICH AND MARKET TO SECULATION TO THE PARTY.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Kit de pompe à eau P/N 391698 and 394711

SÉCURITÉ

Ces instructions d'installation contiennent de l'information qui peut aider à prévenir des blessures corporelles et des dommages à l'équipement. Comprendre les symboles suivant avant de procéder:

Avertissement de Sécurité	Vous alerte à la possibilité de danger et identifie l'informa- tion qui vous aidera à préve- nir les blessures.	
Note	Identifie l'information qui ai- dera à prévenir les domma- ges au mécanisme.	
(Important)	Apparait près de l'informa- tion qui contrôle l'assembla- ge correct et le fonctionne- ment du produit.	

AU PROPRIÉTAIRE

Les procédés d'assemblage soulignés sur cette feuille doivent être fait par un technicien spécialisé. Si vous avez des questions, voir votre CONCESSIONNAIRE. Gardez ces instructions dans votre kit du propriétaire. Cette feuille contient de l'information importante pour l'usage et l'entretien futur de votre moteur.


À L'INSTALLATEUR

Donnez cette feuille au propriétaire. Avisez le propriétaire de l'information de tout fonctionnement ou d'entretien spéciaux contenu dans ces instructions.

PRÉFACE

Ce kit de pompe à eau sert à l'entretien de tous les modèles 9.9/15 à deux et à quatre temps de 1995 (EO) et plus récents.

Printed in the United States.
©2004 BRP US Inc. All rights reserved.
TM, ® Trademarks and registered trademarks of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates.



ENGLISH

1 Contents of Kit P/N 391698

Ref.	Name of Part	Qty.
1	Screw	2
2	Grommet	1
3	Grommet	1
4	Grommet	1
-	O-ring	1
6	Screw	2
(7)	Oil Seal	1
8	Pin	1
(9)	Seal	1
10	Cup	1
11	Impeller	1
12	Plate	1

(2) Grommet

- 15 in. 9.9 thru 1992
- All 20 in. 9.9/15 1993 and newer

③ Grommet

- 20 in. 9.9/15 thru 1992
- 15 in. 15 1981 and newer
- 15 in. 9.9 two-stroke 1993 and newer

(4) Grommet

• 15 in. 9.9/15 four-stroke 1995 and newer

Refer to your **Service Manual** for service procedures.

FRANÇAIS

1 Contenu du kit P/N 391698

Réf.	Désignation	Qté
1	Vis	2
103456789	Œillet	1
3	Œillet	1
4	Œillet	1
(5)	Anneau torique	1
6	Vis	2
(7)	Joint d'étanchéité d'huile	1
(8)	Clavette	1
9	Joint d'étanchéité	1
10	Coupelle	1
[11]	Turbine	1
12	Plaque	1

② Œillet

- 9.9 de 15 po jusqu'à 1992
- Tous les 9.9/15 de 20 po de 1993 plus récents


③ Œillet

- 9.9/15 de 20 po jusqu'à 1992
- 15 de 15 po de 1981 et plus récents
- 9.9 à deux temps de 15 po de 1993 et plus récents

4 Œillet

 9.9/15 à quatre temps de 15 po de 1995 et plus récents

Reportez-vous à votre **Manuel d'entretien** pour ce qui est des procédures d'entretien.



ENGLISH

Contents of Kit P/N 349711

Ref.	Name of Part	Qty.
1	Impeller Housing	1
2	Grommet	1
	Grommet	1
(4)	Grommet	1
(5)	O-ring	1
6	Oil Seal	1
(T)	Pin	1
®	Screw	4
(9)	Seal	1
10	Cup	1
11	Impeller	1
12	Plate	1

(2) Grommet

- 15 in. 9.9 thru 1992
- All 20 in. 9.9/15 1993 and newer

(3) Grommet

- 20 in. 9.9/15 thru 1992
- 15 in. 15 1981 and newer
- 15 in. 9.9 two-stroke 1993 and newer

4 Grommet

Refer to your **Service Manual** for service procedures.

FRANÇAIS

Contenu du kit P/N 349711

Réf.	Désignation	Qté
1	Boîtier de turbine	1
2	Œillet	1
3	Œillet	1
4	Œillet	1
103456789	Anneau torique	1
6	Joint d'étanchéité d'huile	1
7	Clavette	1
8	Vis	4
9	Joint d'étanchéité	1
10	Coupelle	1
11	Turbine	1
12	Plaque	1

2 Œillet

- 9.9 de 15 po jusqu'à 1992
- Tous les 9.9/15 de 20 po de 1993 plus récents

③ Œillet

- 9.9/15 de 20 po jusqu'à 1992
- 15 de 15 po de 1981 et plus récents
- 9.9 à deux temps de 15 po de 1993 et plus récents

(4) Œillet

 9.9/15 à quatre temps de 15 po de 1995 et plus récents

Reportez-vous à votre Manuel d'entretien pour ce qui est des procédures d'entretien.