





INSTALLATION INSTRUCTIONS

AC Lighting Kit or Battery Charging Kit

SAFETY

These installation instructions contain information that can help prevent personal injury and damage to equipment. Understand the following symbols before proceeding:

| ⚠ Safety Warning | Alerts you to the possibility of danger and identifies information that will help prevent injuries. | |
|------------------|---|--|
| Note | Identifies information that will help prevent damage to machinery. | |
| [mportant] | Appears next to information that controls correct assembly and operation of the product. | |

TO THE OWNER

The assembly procedures outlined in this sheet should be performed by a skilled technician. If you have questions, see your DEALER. Save these instructions in your owner's kit. This sheet contains information important to the future use and maintenance of your engine.

TO THE INSTALLER

Give this sheet to the owner. Advise the owner of any special operation or maintenance information contained in the instructions.

PREFACE

This instruction is for the installation of an AC lighting kit or battery charging kit on a 1998 (EC) or later, 5 HP 2-cycle model outboard. A regulator can be added to the battery charging kit, if required.

Printed in the United States.
©2004 BRP US Inc. All rights reserved.
TM, ® Trademarks and registered trademarks of
Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Nécessaire d'éclairage à courant alternatif ou nécessaire de charge de batterie

SÉCURITÉ

Ces instructions d'installation contiennent de l'information qui peut aider à éviter des blessures corporelles et des dégâts à l'équipement. Comprenez les symboles suivant avant de procéder :

| Avertissement de sécurité | Il vous avertit de la possibilité de danger et identifie les infor- mations qui aideront à éviter les blessures. |
|---------------------------|---|
| Note | Il identifie les informations qui aideront à éviter les dégâts matériels. |
| (Important) | Il apparaît à côté des informa- tions concernant les bons assemblage et fonctionne- ment du produit. |

POUR LE PROPRIÉTAIRE


Les procédures d'assemblage décrites dans ce feuillet devraient être effectuées par un technicien expérimenté. Pour toutes questions, voyez votre CONCESSIONNAIRE. Conservez ces instructions dans votre nécessaire du propriétaire. Ce feuillet contient des informations importantes à l'emploi et à l'entretien futurs de votre moteur.


POUR L'INSTALLATEUR


Donnez ce feuillet d'instructions au propriétaire. Avisez-le au sujet de toute information spéciale concernant le fonctionnement ou l'entretien contenue dans les instructions.

PRÉFACE

Ce feuillet d'instructions est destiné à l'installation d'un nécessaire d'éclairage à courant alternatif ou d'un nécessaire de charge de batterie sur un moteur horsbord à 2 temps de 5 cv, de 1998 (EC) ou antérieur. Un régulateur peut être ajouté au nécessaire de charge de batterie, si besoin est.







Installation of these kits requires a Service Manual.

Note A voltage regulator is generally not needed unless the battery capacity is very small and/or very little power is used from the battery. If the customer experiences battery overcharging, install the Voltage Regulator Kit, P/N 5031714.

FRANÇAIS

Un manuel d'entretien est requis pour réaliser l'installation de ces nécessaires.

Note À moins que la capacité de la batterie ne soit très petite ou que seule une faible consommation de courant ne soit demandée de la batterie, un régulateur de tension n'est pas généralement nécessaire. Si le client s'aperçoit que la batterie est trop souvent rechargée, installez le nécessaire de régulation de tension, P/N 5031714.

AC Lighting Kit – P/N 5031712

1 Contents of Kit

| Ref. | P/N | Name of Part | Qty. |
|--------------|-------------------|-------------------------------------|------|
| 1 2 | 5030219 | Stator Kit | 1 |
| (2) | 5030006 | . Screw – M5 x 20 mm (0.787 in.) | , |
| (3) | 5030020 | . Lock Washer – 5 mm (green) | 2 |
| 4 | 5030366 | Plug Assy | 1 |
| (5) | 5030367 | Grommet | 1 |
| (| 320107 5031716 | Tie Strap. | 1 1 |
| | 5031/16 | Receptacle Assy | ' |

Battery Charging Kit - P/N 5031713

2 Contents of Kit

| Ref. | P/N | Name of Part | Qty. |
|-----------|---------|---|------|
| 1 | 5030219 | Stator Kit | 1 |
| ② | 5030006 | . Screw - M5 x 20 mm (0.787 | |
| | ' | in.) | 2 |
| ③ | 5030020 | Lock Washer – 5 mm (green) | 2 |
| (4) | 5030366 | Plug Assy | 1 |
| (5) | 5030367 | Grommet | 1 |
| ⑥ | 320107 | Tie Strap | 1 |
| 1 ② | 5031716 | Receptacle Assy | 1 |
| 3456789 | 5030356 | Rectifier | 1 |
| 9 | 5030358 | Bracket | 1 |
| 10 | 5030012 | Screw w/captive washer – M5 x | 1 |
| | | 25 mm (1.0 in.) | 1 |
| (11) | 5030021 | Lock Washer – 5 mm (chrome) . | 1 |
| 12 | 5030360 | Fuse Clip | 1 |
| (13) | 5030007 | Screw – M6 x 8 mm (0.315 in.) . | 1 |
| 14 | 5030022 | Lock Washer – 6 mm | 1 |
| 15 | 5030029 | Screw – hex hd. M6 x 12 mm (0.480 in.) | 2 |
| 16 | 5030364 | Ground Lead | 1 |
| 17 | 5030359 | Fuse Holder | 1 |
| 18 | 5030362 | Double Socket-Connector | 1 |

Voltage Regulator Kit - P/N 5031714

3 Contents of Kit

| Ref. | P/N | Name of Part | Qty. |
|----------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 19 20 21 22 | 5030008 5030022 | Regulator | 1 2 2 2 |

FRANÇAIS

Nécessaire d'éclairage à courant alternatif – P/N 5031712

1 Contenu du nécessaire

| Réf. | P/N | Désignation | Qté |
|------------|---------|-------------------------------|-----|
| 1 | 5030219 | Nécessaire de stator | 1 |
| 2 | 5030006 | . Vis – M5 x 20 mm (0,787 po) | 2 |
| ③ | 5030020 | . Rondelles de sûreté – 5 mm | |
| | | (vertes) | 2 |
| 4 | 5030366 | Assemblage de fiche | 1 |
| 4 5 | 5030367 | Passe-câble |] 1 |
| 6 | 320107 | Bride d'attache | 1 |
| 7 | 5031716 | Assemblage de prise | 1 |

Nécessaire de charge de batterie - P/N 5031713


2 Contenu du nécessaire


| Dif | D/NI | Dístanation | <u> </u> |
|--------|---------|-----------------------------------|----------|
| Réf. | P/N | Désignation | Qté |
| 123 | 5030219 | Nécessaire de stator | 1 |
| 2 | 5030006 | . Vis – M5 x 20 mm (0,787 po) | 2 |
| ③ | 5030020 | . Rondelles de sûreté – 5 mm | |
| | | (vertes) | 2 |
| 4 | 5030366 | Assemblage de fiche | 1 |
| ⑤ | 5030367 | Passe-câble | 1 |
| 6 | 320107 | Bride d'attache | 1 |
| 456789 | 5031716 | Assemblage de prise | 1 |
| 8 | 5030356 | Redresseur | 1 |
| 9 | 5030358 | Support | 1 |
| 10 | 5030012 | Vis à rondelle prisonnière – M5 x | |
| | | 25 mm (1,0 po) | 1 |
| 11 | 5030021 | Rondelle de sûreté – 5 mm | |
| l | | (chromée) | 1 |
| (12) | 5030360 | Pince de fusible | 1 |
| 13 | 5030007 | Vis – M6 x 8 mm (0,315 po) | 1 |
| 14 | 5030022 | Rondelle de sûreté – 6 mm | 1 |
| 15 | 5030029 | Vis – tête hexagonale M6 x 12 | |
| | | mm (0,480 po) | 2 |
| 16 | 5030364 | Câble de masse | 1 |
| 17 | 5030359 | Porte-fusible | 1 |
| 18 | 5030362 | Connecteur à douille double | 1 |
| L | | | <u> </u> |


Nécessaire de régulateur de tension - P/N 5031714


3 Contenu du nécessaire


| Réf. | P/N | Désignation | Qté |
|----------------------|--------------------|-------------|------------------|
| 19 20 21 22 | 5030008 5030022 | Régulateur | 1 2 2 2 |














AC Lighting Kit and Battery Charging Kit

4 Remove manual starter screws and set starter aside.

5 Remove flywheel.

6 Place stator 1 on engine. Route leads tight against crankcase to wire clamp, then down.

7 Coat screws ② with Screw Lock™ thread locking compound. Install screws and washers (3) and tighten to 18-36 in. lbs. (2-4 N·m).

8 Remove and discard grommet (A) from engine cover. Disconnect and temporarily remove fuel inlet fitting (B).

9 10 Insert plug assembly 4 wires through grommet (5) so white wire and "polarity key ends" (C) are up. Insert grommet/plug assembly into engine cover as shown.

Secure plug in grommet with tie strap 6. Reinstall fuel inlet fitting.

FRANÇAIS

Nécessaire d'éclairage à courant alternatif et nécessaire de charge de batterie

4 Enlevez les vis du lanceur manuel et mettez le lanceur de côté.

5 Déposez le volant.


Placez le stator ① sur le moteur. Acheminez les câbles, en les tendant, contre le carter jusqu'au collier métallique, puis vers le bas.


7 Enduisez les vis ② de mastic pour blocage des filets Screw Lock™. Installez les vis et les rondelles ③, puis serrez-les à un couple de serrage de 2 à 4 N·m (18 à 36 po-lb).


8 Enlevez et jetez le passe-câble (A) du capot moteur. Décrochez et retirez temporairement le raccord (B) d'admission de carburant.


9 10 Insérez les fils de l'assemblage de fiche 4 dans le passe-câble (5) de façon à ce que le fil blanc et les « extrémités à clavette de polarité » © se trouve vers le haut. Insérez l'assemblage de fiche et passecâble dans le capot moteur comme montré.


10 Fixez la fiche dans le passe-câble au moyen de la bride d'attache 6. Remontez le raccord d'admission de carburant.














AC Lighting Kit ONLY

Connect stator yellow wire to plug white wire (yellow sleeve). Connect stator red wire to plug black wire (red sleeve).

Reinstall flywheel and manual starter.

Go to Connect to Boat Wiring.

Battery Charging Kit

Install rectifier (8) on bracket (9) with screw (10) and lock washer (11).

Attach fuse clip 12 to bracket with screw 13 and washer 14, with black rectifier ground wire 0, under washer.

Voltage Regulator Kit ONLY

If voltage regulator 19 is to be installed, position regulator on bracket and secure with screws 20, lock washers 21, and flat washers 22. Place regulator black ground wire © under upper regulator mounting screw.

Connect regulator red wire to stator red wire connector.

FRANÇAIS

Nécessaire d'éclairage à courant alternatif SEULEMENT

Raccordez le fil jaune du stator au fil blanc (manchon jaune) de la fiche. Connectez le fil rouge au fil noir (manchon rouge) de la fiche.

Remontez le volant et le lanceur manuel.

Passez au Branchement au câblage du bateau.

Nécessaire de charge de la batterie


Installez le redresseur (8) sur le support (9) au moyen de la vis (10) et de la rondelle de sûreté (11).


Fixez la pince de fusible 12 au support à l'aide de la vis 13 et de la rondelle 14, en plaçant le fil noir de masse (b) du redresseur sous la rondelle.

Nécessaire de régulation de tension SEULEMENT


Si le régulateur de tension 19 doit être installé, positionnez-le sur le support et fixez-le à l'aide des vis 20, des rondelles de sûreté 21 et des rondelles plates 22. Placez le fil noir de masse E du régulateur sous sa vis de montage supérieure.

[15] Connectez le fil rouge du régulateur à la cosse du fil rouge du stator.





50016



DRC7859

50017

Battery Charging Kit (with or without regulator)

16 17 Connect stator yellow wire (A) to rectifier yellow wire (B). Connect stator red wire (C) (second socket on stator red wire, if regulator is installed) to rectifier red wire (D).

16 18 Install bracket 9 to engine adapter with screws [15]. Place ground lead [16] under forward screw head.

Connect rectifier white wire (E) to one of the fuse holder (17) white wires.

Connect the other fuse holder white wire to double-socket connector [18]. Connect plug (5) white wire (F) (yellow sleeve) to other end of double connector [18].

[16] Connect black ground lead [16], previously installed, to plug black wire (G) (red sleeve).

19 Position fuse holder 17 in clip 12, with all wires positioned away from moving parts of engine.

Reinstall flywheel and manual starter.

FRANÇAIS

Nécessaire de charge de batterie (avec ou sans régulateur)

16 17 Raccordez le fil jaune (A) du stator au fil iaune (B) du redresseur. Connectez le fil rouge (C) du stator (deuxième douille du fil rouge du stator, si un régulateur est installé) au fil rouge (D) du redresseur.

18 Installez le support (9) sur l'adaptateur du moteur avec les vis (15). Placez le fil de masse (16) sous la tête d'une vis.


16 Branchez le fil blanc 🗈 du redresseur à l'un des fils blancs du porte-fusible 17.


16 Connectez l'autre fil blanc du porte-fusible au connecteur à douille double [18]. Raccordez le fil blanc (F) (manchon jaune) de la fiche (5) à l'autre extrémité du connecteur à douille double (18).


Branchez le fil noir de masse 16, installé auparavant, au fil noir (manchon rouge) @ de la fiche.

Positionnez le porte-fusible 17 dans la pince 12, en plaçant tous les fils à l'écart des pièces mobiles du moteur.


Remontez le volant et le lanceur manuel.







50039



ENGLISH

20

Connect to Boat Wiring - AC Lighting

20 1 Connect red and black AC output wires (a) in receptacle (7) to No. 14 AWG gauge stranded boat wiring (B). Secure wires out of rain and bilge water. Use a combination of 12-volt bulbs equaling 50-60 total watts. If total watts is less than 50, bulbs will be bright but have a short life. If total watts is more than 60, bulbs will have a long life but will be dim.

Connect to Boat Wiring - Battery Charging Kit

21 2 Connect receptacle ⑦ wires to battery terminals with No. 14 AWG gauge stranded wire. Connect red wire ⓒ to plus (+) battery terminal and connect black wire ⑩ to negative or ground (-) battery terminal.

21 Connect boat wiring (E) from all electrical devices to battery. Do not connect any 12 volt D.C. electrical device directly to outboard receptacle (7) wires. If outboard is operated with battery disconnected, devices would be damaged.

Outboard Operation

Whenever the boat wiring is disconnected from the outboard, cover plug (5) with cap (F).

FRANÇAIS

DRC7849

Branchement au câblage du bateau – Éclairage à courant alternatif

Raccordez les fils de sortie de courant alternatif noir et blanc (a) dans la prise (7) aux fils tressés de calibre n° 14 AWG (B) du câblage du bateau. Attachez les fils de façon à les protéger de la pluie et de l'eau de la cale. Employez une combinaison d'ampoules de 12 V pour un total de 50 à 60 W. Si la puissance totale est inférieure à 50 W, les ampoules fourniront une lumière très intense mais ne dureront pas. Si la puissance excède 60 W, les ampoules dureront longtemps, mais l'éclairage sera faible.


Branchement au câblage du bateau – Nécessaire de charge de batterie


Branchez les fils de la prise 7 aux cosses de la batterie au moyen de fil tressé de calibre n° 14 AWG. Raccordez le fil rouge © à la cosse positive (+) de la batterie et le fil noir ① à la cosse négative ou de masse (-) de la batterie.

Connectez le câblage du bateau (E) venant de tous les appareils électriques à la batterie. Ne raccordez pas un appareil à courant continu de 12 V directement aux fils de la prise (7) du moteur hors-bord. Si le moteur hors-bord est utilisé quand la batterie est débranchée, ces appareils seront endommagés.

Fonctionnement du moteur hors-bord

Chaque fois que le câblage du bateau est débranché du moteur hors-bord, couvrez la fiche (5) au moyen du capuchon (F).





To the Operator: These instructions contain part numbers and maintenance information. Keep these instructions with your operator's manual. If your battery overcharges, a voltage regulator can be added. See your Dealer.

Terminal Service

If a socket terminal (a) must be removed from the *Sumatoma* plug, or a blade terminal (b) from the receptacle, this is easily done with a small tool (c). Grind a "chisel" blade on the end of a 0.070-0.090 in. (1,8-2,2 mm) diameter wire as shown.

- To remove Sumatoma terminals:
- Using soapy water, carefully pry rubber seal out of back of connector. Push seal away from connector.
- Insert tool "inside" socket/blade terminal (D), (E).
- Push tool in, and gently pry plastic retainer away from socket/blade terminal (F), (G).
- Hold retainer away from terminal and pull wire to remove socket/blade terminal from back of connector.

FRANÇAIS

Pour l'utilisateur: Ces instructions contiennent des numéros de pièce et des renseignements sur l'entretien. Gardez ces instructions avec votre manuel de l'utilisateur. Si votre batterie est trop souvent rechargée, un régulateur de tension peut être ajouté. Voyez votre concessionnaire.

Entretien des cosses

23 24 Si une cosse à douile (A) doit être enlevée de la fiche *Sumatoma*, ou une cosse à lame (B) de la prise, ceci est facilement accompli à l'aide d'un petit outil (C). Meulez l'extrémité d'un fil de 1,8 à 2,2 mm (0,070 à 0,090 po) de diamètre pour lui donner la forme d'une lame de « ciseau », comme montré.

- Pour enlever les cosses Sumatoma :
- À l'aide d'eau savonneuse, extrayez soigneusement le joint d'étanchéité en caoutchouc du dos du connecteur. Repoussez le joint du connecteur.
- Enfoncez l'outil et repoussez gentiment la retenue en plastique de la cosse à douille/lame, (F) ou (G).
- Maintenez la retenue écartée de la cosse et tirez le fil pour sortir la cosse à douille/lame du dos du connecteur.